

PRODUKTVERBESSERUNG: SICHERHEITS-UPGRADE FÜR FAHRRADANHÄNGERSETS

Um weitere Informationen zu erhalten oder Ihr kostenloses Nachrüstset zu bestellen, besuchen Sie www.chariot.de

Chariot-Produkte stehen für höchste Qualität und Sicherheit. Während unserer Routine-Qualitäts-Tests bei bestehenden Produkten, haben wir festgestellt, dass es bei der Verwendung unserer Transporter in äußerst seltenen Fällen und unter ganz bestimmten Bedingungen zu einem Versagen der Deichsel oder der zweischaligen Deichselaufnahme (VersaWing 2.0) kommen kann. Dies kann zu einer Trennung des Transporters vom Fahrrad führen. Genauer gesagt besteht in sehr seltenen Fällen die äußerst geringe Gefahr:

1. **Deichseln**, die zwischen Oktober 2002 und Oktober 2011 hergestellt wurden, **können aufgrund von Materialermüdung brüchig werden**. Sollte dies vom Kunden nicht erkannt werden, könnte ein Defekt die Folge sein.
2. **Zweischalige Deichselaufnahmen (VersaWings 2.0)**, die zwischen Dezember 2005 und Juli 2010 hergestellt wurden, **können im seltenen Fall eines Überschlags brechen**.




WIR BIETEN ALL UNSEREN KUNDEN MIT FAHRRADANHÄNGERSETS DIE MÖGLICHKEIT, EIN **KOSTENLOSES NACHRÜSTSET** ZU ERHALTEN, DAS SIE OHNE GROSSEN AUFWAND AN IHREM TRANSPORTER UND IHRER DEICHSEL INSTALLIEREN KÖNNEN.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER WWW.CHARIOT.DE

Ob Sie ein kostenloses Nachrüstset benötigen, können Sie daran erkennen, dass Ihre Deichsel einen Druckknopf hat, aber keines der neuen Fangbänder. Deichseln ohne Druckknopf sind nicht betroffen.

Altes Modell der Deichsel:

Nachrüsten erforderlich



altes Fangband

Neues Modell der Deichsel:

Kein Nachrüsten erforderlich



neues Fangband