

Sehr geehrte Damen und Herren,  
sehr geehrter Cube Super HPC Kunde!

Wir und alle anderen Cube Fachhändler wurden brandaktuell dazu aufgefordert, unsere Kunden über eine Sicherheitsüberprüfung bei folgenden Modellen zu informieren, bei der gegebenenfalls vorsorglich eine Kettenstrebe ausgetauscht werden muss!

**CUBE Sting Super HPC,  
Team-, Black- und Greenline Modelle 2009, evtl. auch 2010.**

Sturz- sowie Verletzungsgefahr in Folge eines Versagens einer Verbundstelle der **Kettenstrebe** im Bereich des Hauptlagers können laut Cube nicht ausgeschlossen werden.

Modelle, die in ihrer Seriennummer einen der drei unten aufgeführten Produktionsmonate aufweisen, können teilweise betroffen sein:

WOW 00XXX D C6 0409 F

WOW 00XXX D C6 0509 F

WOW 00XXX D C6 0809 F

**(Die Seriennummer ist auf der Unterseite des Tretlagers angebracht.)**

**Sting Super HPC Besitzer, deren Rahmennummer mit den o.g. übereinstimmt, werden gebeten die Benutzung ihres Fahrrads zunächst einzustellen.**

Ob es sich tatsächlich um eine betroffene Kettenstrebe handelt, kann durch Eingabe der Seriennummer auf [www.cube.eu/sting\\_ks.html](http://www.cube.eu/sting_ks.html) überprüft werden.

Im Namen von Cube entschuldigen wir uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten und hoffen auf Ihre Mithilfe.

Bitte melden Sie sich bei uns, falls Ihre Seriennummer betroffen ist.  
Wir organisieren dann den Austausch der Kettenstrebe.